



Łódź, 04 lutego 2025 r.

Kemada Sp. z o.o. s.k.
Ul. Łąkowa 3/5
90-562 Łódź

Ewa Siemońska
Klub Sportowy Boruta Zgierz

Dotyczy: Zagospodarowania terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Wschodniej 2 w Zgierzu wraz z wykonaniem mikroinstalacji PV na potrzeby kompleksu sportowego

Zwracamy się z prośbą o akceptację układu stanowisk strzeleckich oraz wybranie sposobu utwardzenia stanowisk strzeleckich. Zgodnie z zapisami PFU utwardzenie wg poniższego:

- dla ciągów pieszych i stanowisk strzeleckich - szarej gr. 8 cm wraz z wyznaczeniem linii strzałów oraz linii technicznych z kostki czerwonej

Dodatkowo wnioskujemy o akceptację utwardzenia przed budynkiem hali z kostki 25/25 – całość placów utwardzonych.

Załączniki

- PZT z układem komunikacji i stanowisk strzeleckich
- Propozycja utwardzeń

„BORUTA” ZGIERZ
ul. Wschodnia 2
90-100 Zgierz, tel. 71 732 11 12
REG. 141636999
NIP 732-11-12-798
12.02.2025
Esb

INSPEKTOR NADZORU
mgr inż. Grzegorz Wolnicki
upr. bud. nr UAN.IV.8388/26/85


Technical drawing of a road layout, likely a plan view. The drawing shows a road with multiple lanes, including a central lane labeled "linia 104.2" and "linia 104.1". The road is flanked by a "starejsza kosa" (older grass) area on the left and a "nowa kosa" (new grass) area on the right. The drawing includes various lane markings, including "ok. 13" and "ok. 14". Elevation data is provided along the road, with values such as 201.9, 201.8, 201.7, 201.6, 201.5, 201.4, 201.3, 201.2, 201.1, 201.0, 200.9, 200.8, 200.7, 200.6, 200.5, 200.4, 200.3, 200.2, 200.1, 200.0, 199.9, 199.8, 199.7, 199.6, 199.5, 199.4, 199.3, 199.2, 199.1, 199.0, 198.9, 198.8, 198.7, 198.6, 198.5, 198.4, 198.3, 198.2, 198.1, 198.0, 197.9, 197.8, 197.7, 197.6, 197.5, 197.4, 197.3, 197.2, 197.1, 197.0, 196.9, 196.8, 196.7, 196.6, 196.5, 196.4, 196.3, 196.2, 196.1, 196.0, 195.9, 195.8, 195.7, 195.6, 195.5, 195.4, 195.3, 195.2, 195.1, 195.0, 194.9, 194.8, 194.7, 194.6, 194.5, 194.4, 194.3, 194.2, 194.1, 194.0, 193.9, 193.8, 193.7, 193.6, 193.5, 193.4, 193.3, 193.2, 193.1, 193.0, 192.9, 192.8, 192.7, 192.6, 192.5, 192.4, 192.3, 192.2, 192.1, 192.0, 191.9, 191.8, 191.7, 191.6, 191.5, 191.4, 191.3, 191.2, 191.1, 191.0, 190.9, 190.8, 190.7, 190.6, 190.5, 190.4, 190.3, 190.2, 190.1, 190.0, 189.9, 189.8, 189.7, 189.6, 189.5, 189.4, 189.3, 189.2, 189.1, 189.0, 188.9, 188.8, 188.7, 188.6, 188.5, 188.4, 188.3, 188.2, 188.1, 188.0, 187.9, 187.8, 187.7, 187.6, 187.5, 187.4, 187.3, 187.2, 187.1, 187.0, 186.9, 186.8, 186.7, 186.6, 186.5, 186.4, 186.3, 186.2, 186.1, 186.0, 185.9, 185.8, 185.7, 185.6, 185.5, 185.4, 185.3, 185.2, 185.1, 185.0, 184.9, 184.8, 184.7, 184.6, 184.5, 184.4, 184.3, 184.2, 184.1, 184.0, 183.9, 183.8, 183.7, 183.6, 183.5, 183.4, 183.3, 183.2, 183.1, 183.0, 182.9, 182.8, 182.7, 182.6, 182.5, 182.4, 182.3, 182.2, 182.1, 182.0, 181.9, 181.8, 181.7, 181.6, 181.5, 181.4, 181.3, 181.2, 181.1, 181.0, 180.9, 180.8, 180.7, 180.6, 180.5, 180.4, 180.3, 180.2, 180.1, 180.0, 179.9, 179.8, 179.7, 179.6, 179.5, 179.4, 179.3, 179.2, 179.1, 179.0, 178.9, 178.8, 178.7, 178.6, 178.5, 178.4, 178.3, 178.2, 178.1, 178.0, 177.9, 177.8, 177.7, 177.6, 177.5, 177.4, 177.3, 177.2, 177.1, 177.0, 176.9, 176.8, 176.7, 176.6, 176.5, 176.4, 176.3, 176.2, 176.1, 176.0, 175.9, 175.8, 175.7, 175.6, 175.5, 175.4, 175.3, 175.2, 175.1, 175.0, 174.9, 174.8, 174.7, 174.6, 174.5, 174.4, 174.3, 174.2, 174.1, 174.0, 173.9, 173.8, 173.7, 173.6, 173.5, 173.4, 173.3, 173.2, 173.1, 173.0, 172.9, 172.8, 172.7, 172.6, 172.5, 172.4, 172.3, 172.2, 172.1, 172.0, 171.9, 171.8, 171.7, 171.6, 171.5, 171.4, 171.3, 171.2, 171.1, 171.0, 170.9, 170.8, 170.7, 170.6, 170.5, 170.4, 170.3, 170.2, 170.1, 170.0, 169.9, 169.8, 169.7, 169.6, 169.5, 169.4, 169.3, 169.2, 169.1, 169.0, 168.9, 168.8, 168.7, 168.6, 168.5, 168.4, 168.3, 168.2, 168.1, 168.0, 167.9, 167.8, 167.7, 167.6, 167.5, 167.4, 167.3, 167.2, 167.1, 167.0, 166.9, 166.8, 166.7, 166.6, 166.5, 166.4, 166.3, 166.2, 166.1, 166.0, 165.9, 165.8, 165.7, 165.6, 165.5, 165.4, 165.3, 165.2, 165.1, 165.0, 164.9, 164.8, 164.7, 164.6, 164.5, 164.4, 164.3, 164.2, 164.1, 164.0, 163.9, 163.8, 163.7, 163.6, 163.5, 163.4, 163.3, 163.2, 163.1, 163.0, 162.9, 162.8, 162.7, 162.6, 162.5, 162.4, 162.3, 162.2, 162.1, 162.0, 161.9, 161.8, 161.7, 161.6, 161.5, 161.4, 161.3, 161.2, 161.1, 161.0, 160.9, 160.8, 160.7, 160.6, 160.5, 160.4, 160.3, 160.2, 160.1, 160.0, 159.9, 159.8, 159.7, 159.6, 159.5, 159.4, 159.3, 159.2, 159.1, 159.0, 158.9, 158.8, 158.7, 158.6, 158.5, 158.4, 158.3, 158.2, 158.1, 158.0, 157.9, 157.8, 157.7, 157.6, 157.5, 157.4, 157.3, 157.2, 157.1, 157.0, 156.9, 156.8, 156.7, 156.6, 156.5, 156.4, 156.3, 156.2, 156.1, 156.0, 155.9, 155.8, 155.7, 155.6, 155.5, 155.4, 155.3, 155.2, 155.1, 155.0, 154.9, 154.8, 154.7, 154.6, 154.5, 154.4, 154.3, 154.2, 154.1, 154.0, 153.9, 153.8, 153.7, 153.6, 153.5, 153.4, 153.3, 153.2, 153.1, 153.0, 152.9, 152.8, 152.7, 152.6, 152.5, 152.4, 152.3, 152.2, 152.1, 152.0, 151.9, 151.8, 151.7, 151.6, 151.5, 151.4, 151.3, 151.2, 151.1, 151.0, 150.9, 150.8, 150.7, 150.6, 150.5, 150.4, 150.3, 150.2, 150.1, 150.0, 149.9, 149.8, 149.7, 149.6, 149.5, 149.4, 149.3, 149.2, 149.1, 149.0, 148.9, 148.8, 148.7, 148.6, 148.5, 148.4, 148.3, 148.2, 148.1, 148.0, 147.9, 147.8, 147.7, 147.6, 147.5, 147.4, 147.3, 147.2, 147.1, 147.0, 146.9, 146.8, 146.7, 146.6, 146.5, 146.4, 146.3, 146.2, 146.1, 146.0, 145.9, 145.8, 145.7, 145.6, 145.

Erste
28.02.2025

wariant zamienny
kostka 25/25



stanowisko strzelców przezkrój




stanowiska kostka holand 20/10.
linia kolorem czerwonym



Utwardzenie stanowisk strzeleckich systemem kostką brukową holand.

Ed



GEODETA UPRAWNIONY
Zdzisław Galus
 Zdzisław Galus
 Upr. Nr 17808

Zgierz, obr. 129, dz .332/1, ul. Wschodnia				TEMAT: INWENTARYZACJA TORÓW ŁUCZNICZYCH		SZKIC NR: 1/1	
MOSiR Zgierz							
ZLECENIODAWCA	WYKONAWCA		Data odbioru:	Przygotował: inż. Maciej Pełkacz	Data:	Podpis wykonawcy	
KEMADA				Pomierzył: Łukasz Tomczak	28.02.2025	GEODETA UPRAWNIONY ZDZISŁAW GALUS NR UPR. 17808	

KS "BORUTA" ZGIERZ
95-100 Zgierz, ul. Wschodnia 2
NIP: 732-11-12-798 REG. 470636969

Zgierz, dnia 03.03.2025

Szanowny Pan

Zbigniew Adamek

Kemanda Sp. z o.o.s.k.

90 -562 Łódź ul Łąkowa 3/5

W dniu 28.02.2025 o godz 14.30 p. Zbigniew Adamek przedstawił mapkę torów łuczniczych - wariant zamienny korekty po pomiarach . Po szczegółowym zapoznaniu w godzinach późniejszych trenerzy stwierdzili, że przy tym układzie tory łucznicze nie będą spełniały wymogów Regulaminu WA I PZŁucz. Niezrozumiałe dla nas jest, dlaczego przesuwają się chodniki odległościowe aby były równoległe do tak zwanego „strzałochwyty”, który nie spełnia warunków w myśl regulaminu łucznictwa, brak odległości pomiędzy linią mat a wałem – niemożność ustawienia mat łuczniczych. W związku z powyższym anuluję moją akceptację w/w mapki (wariant zamienny) o czym poinformowałam p. Zbigniewa Adamka w rozmowie telefonicznej następnego dnia tj 01.03.2025r godz. 10.10.

Ze sportowym pozdrowieniem



K.S. "BORUTA" ZGIERZ
9-100 Zgierz, ul. Wschodnia 2
NIP: 732-11-12-798 REG: 470636969

Zgierz, dnia 10.03.2025

L.dz. 07/03/25

Szanowny Pan

Piotr Matuszewski

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji Rady Miasta Zgierza.

Całe środowisko łucznicze a w szczególności zgierskie jest oburzone faktem tworzeniem nowych torów łuczniczych o zupełnie innych wymiarach na tym terenie, gdzie od roku 1965 były utworzone tory łucznicze zgodnie z aktualnie obowiązującymi Regulaminami WA i PZŁucz. Przez wiele lat ówczesnym Władzom Miasta Zgierza zależało aby w Zgierzu obok innych obiektów na terenie MOSiR w Zgierzu były największe, naturalne tory łucznicze, które były dumą dla Zgierza i środowiska łuczniczego godnie reprezentując nasze miasto. KS „Boruta” Zgierz rok rocznie na w/w obiekcie organizował 3 - 4 razy zawody ogólnopolskie rangi mistrzowskiej i pucharowej we wszystkich kategoriach wiekowych, w których uczestniczyło od 150 do 294 zawodników. Organizując Ogólnopolskie Olimpiady Młodzieży w latach 2006, 2013 i 2020 Ministerstwo Sportu, Urząd Marszałkowski w Łodzi przeznaczali nie małe środki finansowe na ulepszenie torów łuczniczych i wokół obiektu, zakup sprzętu do przeprowadzania zawodów - maty łucznicze, namioty, zegary łucznicze, tablice wynikowe, który został przekazany organizatorowi zawodów.

Obiekt ten był „PERŁKĄ ŁUCZNICZĄ” w centralnej Polsce do dnia 02.10.2023.

W dniu 07.10.2023 zorganizowano po raz ostatni ogólnopolskie zawody – „Finał Pucharu Polski Seniorów i Juniorów” w konkurencji łuków klasycznych i bloczkowych, pomimo całkowitej niwelacji wału ziemnego (strzałochwyty) w dniach 02-04.10.2023 - dwa dni przed zawodami utrudniając organizację i komfort rywalizacji czołowym zawodnikom Polski, wśród których byli uczestnicy Olimpiad, Mistrzostw Świata i Europy.

W dniu 10.03.2025 rozpoczęto prace na terenie byłych torów łuczniczych na MOSiR likwidując tzw chodniki odległościowe aby móc położyć nowe, na nowych odległościach wyznaczonych przez geodetów (wbite paliki oznaczone na kolor pomarańczowy).

Mam pytanie :

- komu zależy i dlaczego likwiduje się regulaminowe tory łucznicze w Zgierzu na MOSiR z tak chlubną tradycją ponad półwieczną ?
- dlaczego wykonano taki tzw „strzałochwyt”, który nie spełnia wymogów regulaminowych ?
- dlaczego i na podstawie jakich pomiarów geodezyjnych został usadowiony twm „strzałochwyt”, pod kątem do byłych chodniczków odległościowych a równolegle do balonu piłkarskiego ?
- czy popełniono błąd geodezyjny przy usadowieniu balonu całorocznego na obiekcie MOSiR skośnie do stałych sąsiadujących obiektów istniejących od wielu lat, czy były mapki geodezyjne i czy zostały zaakceptowane przez nadzór inwestycyjny ?
- czy nad tak dużą, poważną, kosztowną inwestycją piłkarską „Balon całoroczny” na obiekcie MOSiR był nadzór inwestycyjny i czy była to osoba odpowiedzialna, jaka była rola Dyrektora MOSiR - Witolda Królewika, którzy według mojej wiedzy powinni dopilnować całość inwestycji ?

- dlaczego za błędy, lekceważenie obowiązków służbowych osób odpowiedzialnych za nadzór inwestycyjny Miasto Zgierz musi ponosić dodatkowe koszty finansowe ?
- kiedy łucznicy będą mogli rozpocząć bezpieczne treningi przygotowując się do nowego sezonu startowego w roku 2025, organizować zawody na obiekcie spełniającym Regulamin WA i PZŁucz?

Stwierdzam, że gdyby nie popełniono błędów nadzoru inwestycyjnego zgodnie z mapami geodezyjnymi (o ile takie były i zatwierdzone przez inwestora) na samym początku, brakiem konsultacji ze środowiskiem łuczniczym, nie lekceważeniem uwag podczas inwestycji „Balonu” zbyteczne jest dzisiaj wydawanie niemałych środków finansowych w tworzenie nowych torów łuczniczych :

- nowe pomiary geodezyjne – nowe wyznaczenie linii odległościowych ;
- przenoszenie chodników odległościowych w inne miejsce (skośnie do hali łuczniczej);
- wymiana kostki chodników na nową ;
- wymiana kostki w „strefie sprzętu” na nową.

Uważam, że na chwilę obecną tzn „Strzałochwył” nie spełnia wymogów regulaminowych i w pierwszej kolejności należałoby rozwiązać ten problem przesuwając go w stronę „Balonu” a dopiero później wyznaczyć linie mat, linie odległościowe i pozostałe strefy torów łuczniczych. Nowe usadowienie torów łuczniczych wg nowych pomiarów geodezyjnych zaznaczonych na terenie MOSiR jest pod kątem do hali łuczniczej - zapaśniczej, nie równoległe do budynku Szkoły Podstawowej nr 5 i jest *następnym niewypałem inwestycyjnym w Zgierzu* likwidując regulaminowe, największe (długość z wałem ziemnym około 125 m, szerokość około 75m) w centralnej Polsce.

Zwracam się ponownie, do Pana Przewodniczącego KOKSiR RMZ o reakcję na moje pytania i ustosunkowanie się do w/w problemów dotyczących torów łuczniczych .

Do wiadomości :

- P. Staniszewski - Prezydent Miasta Zgierza
- Ł. Wróblewski - Przewod. Rady Miasta Zgierza
- Ł. Frątczak – Przewod. Komisji Rewizyjnej

Wice Prezes
KS „Iskry” Zgierz
[Podpis]
[Pieczęć]